


Аудит доступності театру на вул. Єреванська 11

Прилегла територія			
Місце	Фото+проблема	Фото+рекомендація	Коментар
Прилегла територія	<u>Ускладнене пересування та орієнтування</u> головний вхід важко одразу ідентифікувати через запаркований тротуар та неопорядкований простір. 	Для того, щоб обмежити доступ автівок на вхідну групу, рекомендовано використовувати два варіанти: антипаркувальні стовпчики та вуличні меблі (парклет). Ці варіанти можна поєднувати, зробивши парклет зліва від входу ближче до зони озеленення, а стовпчики розмістити на ширині 1,7-2 м одне від одного з правої сторони. Стовпчики, які встановлюються на шляхах пішоходів, повинні мати висоту 0,85 - 1,20 м. Повинні мати контрастне маркування. Приклад: https://prom.ua/ua/p878339463-stolbik-004.html?utm_source=google_product&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=KT_cpc_1&gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXe_LIVr4Hw0cJQS7hg8_184QGdNKwyizcPKaYDNn224e3GVHLKuY6hoCOgoQAvD_BwE але до нього потрібна сигнальна стрічка.	Обов'язково


		 Під парклетом мається на увазі мобільні вуличні меблі (рекомендації нижче), враховуючи те, що на території має бути швидкий доступ до тротуару, рекомендовано робити їх з колесами, які можна знімати та надівати при потребі переміщення.	
Прилегла територія	Ускладнене пересування. Відсутні місця для сидіння, перепочинку біля будівлі.	Зробити у затінку місця для сидіння для різних людей (високі, низькі місця, з бильцями та без, для декількох та для одного). Місця для сидіння мають бути різноманітними за антропометричними характеристиками, тобто — враховувати розміри різних користувачів. Їх варто проєктувати як одномісними із простором для однієї людини, так і для багатьох. Стандартне місце для сидіння на висоті 450-500 мм. Місце для сидіння на висоті 550 мм більш зручне для людей похилого віку. Місце для сидіння на висоті 930 мм більш зручне для людей, яким може бути складно сідати. Місце для сидіння на висоті 310-380 мм враховує доступну висоту для дітей.	Рекомендовано


			
Прилегла територія	<u>Ускладнене пересування</u> у прифасадній зоні, через вузькі проходи, сходи, стовпи дерев та підвальні вікна.	Обмежити доступ до прифасадної території, для того щоб убезпечити транзитні шляхи різних користувачів. Це можна зробити через пересувні вазони, переносні огороди та інше.	Бажано

		 Або зробити не зручне покриття з щебню, яке буде виокремлювати природним чином те, що це не транзитна зона.	
Отвори для вікон у підвалі	<u>Нераціональне використання</u> суцільного навісу перешкоджає природньому освітленню підвалу.	Замінити на прозорий полікарбонат, який буде пропускати сонячне світло у підвал.	Бажано

			
Водостічна система	Ризик травмування через відсутність організації водостіку. При створенні ожеледиць та підвищених дощових опадах концентрований потік води може задати ризик травмування для певних категорій маломобільних груп, неуважних людей. Неорганізоване водовідведення створює небезпеку взимку при замерзанні опадів.	Влаштувати водостічну систему ринви (під тротуаром чи з чарунками) згідно п. 5.1.8 ДБН В.2.2-40:2018. При використанні чарунок, їх повздовжні отвори мають бути не ширше 15 мм. 	Обов'язково

			
Майданчик до входу	Ускладнене пересування через відсутність тактильної навігації на широкому тротуарі. 	Зробити тактильну навігацію використовуючи спеціальні та зовнішні стандартні ТС згідно п. 8.2.4, 8.2.12 ДБН В.2.2-40:2018. Попереджувальна тактильна смуга завширшки 300-600 мм розташовується паралельно до входу по всій його довжині. Інформаційна тактильна смуга шириною 300 мм наноситься перпендикулярно до попереджувальної у місцях змін напрямку направляючої. Напрямні тактильні смуги шириною 300 мм ведуть до транзитної зони тротуару. Приклад: https://rcbu.org.ua/uk/product/nabir-z-taktilnih-indikatoriv-86-shtuk-2/ https://yuniplast.com.ua/ua/p1489979842-taktilna-smuga-samokleyucha.html?utm_source=Google&utm_medium=Merchant&utm_campaign=%D0%9A2GoogleShopping_free	Обов'язково

			
Прилегла територія	Неможливо скористатися. Відсутні місця для паркування для осіб з інвалідністю.	Влаштувати місце для паркування особам з інвалідністю згідно п. 5.4.1 ДБН В.2.2-40:2018. Біля паркувальних місць для людей з інвалідністю має бути відповідний інформаційний знак. Паркувальні місця для людей з інвалідністю повинні розміщуватися не далі, ніж за 30 м від входу до будинку. Паркувальні місця для людей з інвалідністю повинні бути завширшки 3,5 м, завдовжки 5 м.	Обов'язково

			
Прилегла територія	Відсутня парковка для велосипедів.	Додати парковку для велосипедів. У стиснених умовах паркування організується під кутами 30°, 45° або паралельно. Рекомендована відстань між стійками велопарковки — щонайменше 0,6 м, мінімальна ширина проходу вздовж паркування з припаркованим велосипедом — 1,2 м. Приклад: https://ukr-metall.com.ua/p1657050850-veloparkovka-pod-zakaz.html?source=merchant_center	Рекомендовано
Входи/виходи, двері			
Місце	Фото+проблема	Фото+рекомендація	Коментар
Вхід до театру	Неможливість самостійно скористатися людям, що пересуваються на кріслі колісному. Відсутній дзвінок, яким можна було б викликати допомогу.	Облаштувати дзвінок у діапазоні 1,2-1,5 м.	Обов'язково



Вхід до театру


Складно та неможливо скористатися людям, що пересуваються на кріслі колісному.

Відсутня можливість самостійно пройти у внутрішні приміщення через сходи. Вузький простір унеможлиблює улаштування пандусу а монтування сходового підйомника займе і так доволі вузький простір.

Облаштувати розумне пристосування гусенкового підйомника та навчити персонал за його допомогою надавати послугу у доступі до внутрішнього простору людей на кріслах колісних.

Приклад: https://prom.ua/ua/p1734826961-gusenichnyj-podemnik-dlya.html?utm_source=google_product&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=KT_cpc_1&gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXYbaG8-

Обов'язково



[1isi6IpbRCnPFZzmEKMg65AYpQRElrKT_QAZ2O0EOpyLzURoCC8sQAvD_BwE](#)

Більш складне рішення це побудова вертикального підйомника з іншої сторони прямоку. Але в цьому варіанті необхідно міняти покрівлю (робити її вище) та стіни навісу.



Вхід до прямоку

Ускладнює користування надто близьке розташування решітки до сходинок. У закритому виді може бути проблемою

Після сходів має бути вільний простір довжиною **1,5 м**. У випадку, якщо буде перебудова навісу рекомендовано врахувати

Бажано

відчинення для людей нестандартних розмірів,
певних порушень.



це та подовжити конструкцію, щоб
забезпечити норми.

Сходи

Ризик травмування та неможливість скористання певними групами населення. Відсутні поручні, тактильні та візуальні попередження про початок та закінчення сходів, самі сходи зависокі.



Ширина проступів сходинок має бути не меншою за **0,3 м**, а висота підйому — не більшою за **0,15 м**. Ребро сходинок повинно мати заокруглення радіусом **0,02 м**.

Облаштувати поручні з обох сторін на рівні **0,5, 0,7 та 0,9 м**. Вони мають бути закруглені та на початку і кінці контрастно промарковані.

Зробити контрастне тактильне попередження за **30 см** від початку та після закінчення сходів.

Промаркувати контрастно останню та першу сходинку шириною **5 см** по краях сходинок.

При більшій реконструкції обов'язково врахувати перебудову сходового марша на сходинок, які не перевищують **15 см** за висотою.



Обов'язково

Двері

Складність користування певними групами населення через вузький прохід 59 см при відчиненні одного полотна та поріжків. Важко самостійно відчинити інше полотно людям з певними порушеннями.



Замінити на двері, де відчинене полотно має прохід 90 см, без поріжків.

За неможливості замінити, іншу частину дверей відкритими а до поріжку доставити приставний пандус.



Обов'язково

Поріжок нормативний але все одно є незручним елементом.



Природнє освітлення	<u>Не вистачає.</u>	Замінити покрівлю на прозорий полікарбонат, який буде повністю пропускати денне світло. 	Рекомендовано.
Туалети			
Місце	Фото+проблема	Фото+рекомендація	Коментар


Вимикачі	Ускладнює користування певним групам населення, а саме дітям, людям на кріслі колісному, людям низького зросту. Білі вимикачі не контрастують до білого фону, це ускладнює те, щоб їх знайшли люди з порушенням зору. 	Понизити всі вимикачі на висоту 0,9 м. Замінити чи пофарбувати вимикачі у контрастний колір до стіни, де він розташований. Приклад: https://led-story-opt.com/ua/p1733827397-vyklyuchatel-dvuhklavishnyi-videx.html?utm_source=Google&utm_medium=Merchant&utm_campaign=%D0%9A2_GoogleShopping_Free 	Обов'язково
Вказівник	Ускладнене користування людьми які не вміють читати, мають дислексію.	Додати до вказівника піктограму. Бажано додати дублювання шрифтом Брайля.	Обов'язково

			
Двері до більшого туалету	Неможливо скористатись певними категоріями населення через ненормативний бордюр та завузький прохід у дверях.	Замінити двері на двері з вільним проходом 90 см та без поріжку. За неможливості замінити двері, до поріжку доставити приставний пандус.	Обов'язково

			
Підлога у більшому туалеті	Ризик травмування людям на підборах, які використовують тростину чи милиці. Ризик того, що вони можуть перечепитись чи провалитись у отвір.	Закрити отвір твердою пластиною. Рекомендовано підняти підлогу через те, що унітаз знаходиться на п'єдесталі і він	Обов'язково.

		зависокий. При такому рішені, важливо до дверей додати приставний пандус.	
Двері у більший туалет	Неможливість користування певними групами населення в яких є порушення дрібної моторики засобами зачинення дверей та дверною ручкою круглої форми.	Необхідно замінити круглу дверну ручку або на ручку скобу або на нажимну. Засув замінити на більший. Приклад: https://prom.ua/ua/p1480063612-zadvizhka-nakladnaya-plastikovaya.html за можливості замовити більш широку засувку на замовлення https://normalnodelai.com.ua/dvernaya-ruchka-skoba-mvm-comfort-s101-200-ss-nerjaveyuschaya-stal?qclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXVPuXINxP2R_5LUXJVs9e8T	Обов'язково

		Xudigr9RGgOnF9ApkQIH11i2Hog5wxoCYPwQAvD_BwE 	
Унітаз у більшому туалеті	Складність у користуванні певними групами людей через висоту унітазу на п'єдесталі, відсутність поручнів. Відсутність доступу для дітей.	Бажано підняти підлогу але не обов'язково, висота сидіння межує з максимально допустимою висотою. Додати сходинки та дитячу накладку на унітаз. Приклад: https://rozetka.com.ua/ua/102502068/p102502068/ https://maudau.com.ua/miaka-nakladka-na-unitaz-tega-sova-siryi-so-020-106-md-414813.html?gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXbbFiy8QcsGZqvRnm8XE_jNeJE_pTiQlunC4p2X54_v7c_wWTROPgxoCv9QQAvD_BwE Додати відкидний та г-подібний поручень. Зі сторони, де можна пересісти з крісла коліс-	Обов'язково



Простір поряд закритий столиком, який не є там необхідним і там могло б бути місце для крісла колісного.

ного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті **800 мм** від рівня підлоги. Зі сторони, прилеглої до стіни, має бути настінний г-подібний поручень завдовжки **1000 мм**.

Приклад:

<https://rozetka.com.ua/ua/307552398/p307552398/>

<https://bigl.ua/p1418498390-otkidnoj-poruchen-pristennyi>

Столик поряд з унітазом прибрати, туалетну бумагу перенести на праву стіну від унітазу.



Кран у більшому туалеті

Складно скористатись певними категоріями населення у яких є порушення дрібної моторики.

Замінити на кран важельного типу або сенсорний.

Приклад:

Обов'язково

		https://rozetka.com.ua/ua/323345143/p323345143/	
Умивальник у більшому туалеті	Неможливо скористатись певними категоріями населення таким як дітям, складно скористатись людям на кріслі колісному через нижній п'єдестал.	Демонтувати нижній п'єдестал та облаштувати просто сифоном.	Обов'язково



Додати сходи до умивальника для дітей.

Біля умивальника влаштувати поруччя для зручного користування особам літнього віку та людей з опорно-руховими порушеннями.

Приклад:

https://ortop.ua/poruchen-pm-01-dlya-invalidov-pristenny-neotkidnoy.html?utm_source=merchant&utm_medium=tovarka




Смітник у більшому туалеті	Неможливо скористатись певними категоріям населення через нажимний тип відкривання. Недоступний для людей на кріслі колісному, тих, які на милицях. 	Замінити на звичайний смітник відкритого типу. Варто використати урну із відкритим верхом, що дозволить скористатись нею усім маломобільним групам населення. Приклад: https://aveal.com.ua/item_N2657.htm 	Обов'язково
Двері у меншу вбиральню	Неможливо скористатись певними категоріями населення через завузький прохід у	Замінити двері на двері з вільним проходом 90 см та без поріжку.	Обов'язково

	дверях 53 см. 		
Двері у меншу вбиральню	Неможливість користування певними групами населення в яких є порушення дрібної моторики засобами зачинення дверей та дверною ручкою круглої форми. 	Необхідно замінити круглу дверну ручку або на ручку скобу або на нажимну. Засув замінити на більший. Приклад: https://prom.ua/ua/p1480063612-zadvizhka-nakladnaya-plastikovaya.html за можливості замовити більш широку засувку на замовлення https://normalnodelai.com.ua/dvernaya-ruchka-skoba-mvm-comfort-s101-200-ss-nerjaveyuschaya-stal?qclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXVPuXINxP2R_5LUXJVs9e8TXudigrc9RGgOnF9ApkQIH11i2Hog5wwoCYPwQAvD_BwE	Обов'язково

			
Кран у меншій вбиральні	<u>Складно скористатись</u> певними категоріями населення у яких є порушення дрібної моторики. 	Замінити на кран важельного типу або сенсорний. Приклад: https://rozetka.com.ua/ua/323345143/p323345143/	Обов'язково

Унітаз у меншій
вбиральні

Складність у користуванні певними групами людей через висоту унітазу на п'єдесталі, відсутність поручнів. Відсутність доступу для дітей.



Додати сходинки та дитячу накладку на унітаз.

Приклад:

<https://rozetka.com.ua/ua/102502068/p102502068/>

https://maudau.com.ua/miaka-nakladka-na-unitaz-tega-sova-siryi-so-020-106-md-414813.html?gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXbbFiy8QcsGZgvRnm8XE_jNeJE_pTiQlunC4p2X54_v7c_wWTROPgxoCv9QQAvD_BwE

Додати г-подібний поручень для людей похилого віку.

Зі сторони, прилеглої до стіни, має бути настінний г-подібний поручень завдовжки **1000 мм**.

Приклад:

<https://rozetka.com.ua/ua/307552398/p307552398/>

Обов'язково

Умивальник у меншій
вбиральні

Неможливо скористатись певними
категоріями населення таким як дітям.



Додати сходинок до умивальника для дітей.

Біля умивальника влаштувати поруччя для
зручного користування особам літнього віку та
людей з опорно-руховими порушеннями.

Приклад:

https://ortop.ua/poruchen-pm-01-dlya-invalidov-pristenny-neotkidnoy.html?utm_source=merchant&utm_medium=tovarka




Обов'язково

Загальні рекомендації щодо розміщення дозаторів, диспансерів і інших елементів.		Дозатори мила, тримачі туалетного паперу та сушки для рук слід розташовувати на зручній висоті – 1,10 м. Важливо – не використовувати автоматичні сушарки, вони лякають незрячих та людей з аутизмом. Приклад: https://prom.ua/ua/p1106685699-dispenser-bumazhnyh-polotenets.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_1_50_b2b&gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXRdsR8tNPZK6YTI-pCTtiZk_yYManR5UeAwJtVW7WZQ8bhwaymjD4hoCer4QAvD_BwE https://portwood.com.ua/ua/p1522154215-sensornyj-dispanser-dozator.html	Обов'язково
Загальні рекомендації щодо дзеркал		Нижній край дзеркала повинен розташовуватися на максимальній висоті – 1 м від рівня підлоги Для того щоб дзеркалом можна було користуватися в стоячому і сидячому положенні, рекомендується використовувати дзеркала з нахилом вперед. Приклад: https://prom.ua/ua/p1509836969-zerkalo-nastennoe-povorotnoe.html?srsId=AfAwRE5THPf8c2jwy_wA4ocdv7d4XglhLPd4FPUXiTASGXoL2AgIYK2Lsx0	Обов'язково

			
Загальні рекомендації щодо гачків для милиць та речей	Відсутні гачки для речей	Влаштувати гачки для речей на висоті 1,2 м. Гачки для милиць підійдуть як для сумки так і для речей. Приклад: https://teplovdar.com.ua/ua/p1797363148-kryuchok-lidz-bla.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXRbO9m6zB7hQ0qEfNgYAEod7DvndtawXCkHTkINt_X8uRm5x0MSLAhoC_IAQAvD_BwE	Рекомендовано
Сповивання	<u>Відсутя</u>	Додати відкидний сповивальний столик у великому санвузлі на стіні що навпроти унітазу. Приклад: https://water-plast.com.ua/sanitarno-gigienicheskoe-oborudovaniya/pelenalnye-stoliki/pelenalnij-stolik-gorizontalnij-zg-8001.html?gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXWJFGM77_5qZ_eNTSxlCEZh-KQbu0QQi9_gc7V1HTmGB6ILK-FgUkRoC56YQAvD_BwE&utm_source=google&	Рекомендовано

		utm_medium=cpc&utm_campaign=12085258782&utm_term=	
Загальні рекомендації щодо кнопки виклику	Відсутня кнопка виклику	Влаштувати кнопку виклику персоналу біля унітазу у більшому санвузлі на доступній висоті до 1,2 м.	Обов'язково
Внутрішнє приміщення, коридори			
Місце	Фото+проблема	Фото+рекомендація	Коментар
Коридор, смітник	Неможливо скористатись певними категоріям населення через нажимний тип відкривання. Недоступний для людей на кріслі колісному, тих, які на милицях. 	Замінити на звичайний смітник відкритого типу. Варто використати урну із відкритим верхом, що дозволить скористатись нею усім маломобільним групам населення. Приклад: https://aveal.com.ua/item_N2657.htm 	Обов'язково

Коридор, коврик	Викликає дискомфорт у користуванні для певних категорій населення, які використовують милиці, тростини, орієнтуються білою тростиною. Через те, що килимок не закріплений на одному місці, він може ковзати по підлозі. 	Надійно зафіксувати кути коврика щоб користувачі не могли зачепитись за краї. 	Обов'язково.
Кабінет №1, двері	Неможливо скористатись певними категоріями населення через ненормативний бордюр 7 см та завузький прохід у дверях 73 см.	Замінити двері на двері з вільним проходом 90 см та без поріжку. Необхідно замінити круглу дверну ручку або на ручку скобу або на нажимну. Приклад: https://normalnodelai.com.ua/dvernaya-ruchka-skoba-mvm-comfort-s101-200-ss-nerjaveyuschaya-stal?qclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXVPuXINxP2R_5LUXJVs9e8TXudigr9RGgOnF9ApkQIH11i2Hoq5wxoCYPwQAvD_BwE	Обов'язково





Неможливість користування певними групами населення в яких є порушення дрібної моторики дверною ручкою круглої форми.




Стіл у кабінеті №1

Складність у користуванні для людей на кріслах колісних через діагональні елементи. Вони не можуть підійти до самого столу бо рейки перешкоджають простору під колінами, який має бути вільним.

Прибрати рейки чи замінити стіл на такий, де немає перешкоджаючих конструкцій під столешнею. Цей стіл можна використовувати, якщо його розмістити вздовж стіни тією стороною, де є діагональні елементи.

Рекомендовано

			
Підлога у кабінеті №1	Ризик травмування багатьом групам населення. Ненормативні отвори та можливість зняти частину підлоги може травмувати неуважних, людей які пересуваються на милицях, які	Зробити рівну підлогу або облаштувати решіткою, якщо необхідно мати доступ до того простору. Решітка має мати отвори не більше 15 мм.	Обов'язково

використовують тростину чи орієнтуються білою тростиною.



Освітлення у кабінеті №1

Складнощі у перебуванні для людей з аутизмом та чутливих до прямих напрямків світла. Таке розміщення світла робить засліплення в очі при прямому погляді на нього.

Також наявного освітлення явно не вистачає для комфортного переміщення людям з порушенням зору.

Замінити та додати лед лампи або зробити накладки на стрічки щоб розсіяти світло.

Обов'язково.




Смітник у кабінеті №1



Замінити на звичайний смітник відкритого типу. Варто використати урну із відкритим верхом, що дозволить скористатись нею усім маломобільним групам населення.


Приклад:

https://aveal.com.ua/item_N2657.htm



Обов'язково

Освітлення у коридорі	Складнощі у перебуванні для людей з аутизмом та чутливих до прямих напрямків світла. Таке розміщення світла робить засліплення в очі при прямому погляді на нього. 	Замінити та додати лед лампи або зробити накладки на стрічки щоб розсіяти світло. 	Обов'язково.
Дзеркало у коридорі	Неможливість користування для дітей, людей на кріслі колісному, людей низького зрісту.	Рекомендація перевісити його з горизонтального на вертикальний тип.	Обов'язково

			
Дитяча зона у кабінеті №2	<u>Не вистачає</u> більше різноманіття у взаємодії для дітей різного віку та взаємодій для малечі для всебічного розвитку.	Необхідно додати піктограму дитячої зони. Додати бізіборди для малечі на стіни.	Рекомендовано




Стіл у кабінеті №2

Складність у користуванні для людей на кріслах колісних через діагональні елементи. Вони не можуть підійти до самого столу бо

Прибрати рейки чи замінити стіл на такий, де немає перешкоджаючих конструкцій під столешнею. Цей стіл можна використовувати,

Рекомендовано

рейки перешкоджають простору під колінами, який має бути вільним.



якщо його розмістити вздовж стіни тією стороною, де є діагональні елементи.

Зона гардеробу у кабінеті №2

Ризик травмування для певних осіб через конфлікт різних функцій об'єктів, сценове

Розділити об'єкти, щоб вони не заважали одне одному.

Рекомендовано.

освітлення може бути бар'єром при доступі до гардеробу, а сам гардероб бути бар'єром для доступу до дзеркала.



Вхід у кабінет №2

Неможливо скористатись певними категоріями населення через ненормативний бордюр 5 см та завузький прохід у дверях.



Замінити двері на двері з вільним проходом **90 см** та без поріжку.

Обов'язково

Доступ до води у кабінеті №2

Складно скористатись через тип накачування води людям з порушенням верхніх кінцівок, вимагає певних фізичних зусиль.



Рекомендовано замінити на формати більш легкого доступу до води через кулер або сенсорну помпу.

Приклад:

<https://grey.com.ua/p1457677382-pompa-dlya-vody.html>

Обов'язково


Вхід до кабінету №3

Неможливо скористатись певними категоріями населення через ненормативний

Замінити двері на двері з вільним проходом **90 см** та без поріжку.

Обов'язково


бордюр 7 см та завузький прохід у дверях 76 см.



Необхідно замінити круглу дверну ручку або на ручку скобу або на нажимну.

Приклад:

https://normalodelai.com.ua/dvernaya-ruchka-skoba-mvm-comfort-s101-200-ss-nerjaveyuschaya-stal?gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXVPuXINxP2R_5LUXJVs9e8TXudigrC9RGgOnF9ApkQIH11i2Hoq5wxoCYPwQAvD_BwE

			
Вхід до зали	Неможливо скористатись певними категоріями населення через ненормативний бордюр 4 см та завузький прохід у дверях 83 см.	Замінити двері на двері з вільним проходом 90 см та без поріжку.	Обов'язково



			
Коридор	Ризик травмування для певних високих людей, конструкція нависає на висоті 2,05 м.	Всі конструкції мають бути не нижче 2,1 м . Всі інші мають бути контрастно позначені.	Обов'язково



Зала

Складність у орієнтуванні для осіб з порушенням зору через те що підлога, стіни та подіуми одного коліру.


Краї підлоги та стіни, підлоги та подіумів мають бути контрастно промарковані, як приклад, білою стрічкою шириною **50 мм**.

Обов'язково

			
Режисерська	Складно у користуванні для певних категорій населення через ненормативні сходи, відсутність поручнів, відсутність маркування першої та останньої сходинки, наявність проводів, за які можна перечипитись.	Ширина проступів сходинок має бути не меншою за 0,3 м, а висота підйому — не більшою за 0,15 м. Ребро сходинок повинно мати заокруглення радіусом 0,02 м, а бічні краї, що не примикають до стін, — бортики від 0,02 м заввишки. Облаштувати поручні з обох сторін на рівні 0,5, 0,7 та 0,9 м. Вони мають бути закруглені та на початку і кінці контрастно промарковані.	Обов'язково

		Зробити контрастне тактильне попередження за 30 см від початку та після закінчення сходів. Промаркувати контрастно останню та першу сходинку шириною 5 см по краях сходинки.	
Прохід до місць для сидіння	<u>Складність у пересуванні</u> у проходах між подіумами через вузьку ширину 60 см.	Розмістити ряди таким чином, щоб прохід був шириною 90 см або 1 м .	Обов'язково

			
Прохід на самих подіумах	<u>Складність у пересуванні</u> у проходах між подіумами через вузьку ширину 28 см.	Розмістити подіуми таким чином, щоб прохід між рядами був шириною 90 см або 1 м .	Обов'язково

			
Вхід до гримерки	Ризик травмування через провода. Вузький прохід шириною 60 см.	Провести електрику, щоб не було потреби тягнути проводи по підлозі. Замінити двері на двері з вільним проходом 90 см та без поріжку.	Обов'язково

			
Доступ до води в гримерці	Складно скористатись через тип накачування води людям з порушенням верхніх кінцівок, вимагає певних фізичних зусиль.	Рекомендовано замінити на формати більш легкого доступу до води через кулер або сенсорну помпу. Приклад: https://grey.com.ua/p1457677382-pompa-dlya-vody.html	Обов'язково

			
Доступ до розеток	<u>Ризик травмування</u> через відкритий доступ до проводки.	Облаштувати розетками, які будуть контрастувати на стіні на висоті не вище 1 м.	Обов'язково

			
Освітлення у гримерці	Складнощі у перебуванні для людей з аутизмом та чутливих до прямих напрямків світла. Таке розміщення світла робить засліплення в очі при прямому погляді на нього.	Замінити на тип світильників з розсіяним світлом. Приклад: https://bigl.ua/ua/p1723021490-svetodiodnyj-potolochnyj-svetilnik	Обов'язково

			
Вихід з гримерки	<u>Неможливо скористатись</u> певними категоріями населення через завузький прохід у дверях 70 см. 	Замінити двері на двері з вільним проходом 90 см та без поріжку.	Обов'язково
Освітлення дзеркала	<u>Складнощі у перебуванні</u> для людей з аутизмом та чутливих до прямих напрямків	Замінити на тип світильників з розсіяним світлом.	Обов'язково

	світла. Таке розміщення світла робить засліплення в очі при прямому погляді на нього. 	Приклад: https://bt.rozetka.com.ua/ua/369072762/p369072762/	
Вхід до кабінету №4	Неможливо скористатись певними категоріями населення через ненормативний бордюр 4 см та завузький прохід у дверях 80 см.	Замінити двері на двері з вільним проходом 90 см та без поріжку.	Обов'язково

			
Освітлення у кабінеті №4	Складність у користуванні через відсутність вимикача у зручному доступі. 	Зробити можливість вмикати світло на рівні до 1 м вимикачем, який контрастно виділений на стіні. Замінити на тип світильників з розсіяним світлом. Приклад: https://bt.rozetka.com.ua/ua/369072762/p369072762/	Обов'язково

	Складнощі у перебуванні для людей з аутизмом та чутливих до прямих напрямків світла. Таке розміщення світла робить засліплення в очі при прямому погляді на нього. 		
Вхід до кабінету №4	Складність у користуванні певним групам, таким як люди на милицях, з порушенням зору та інших порушень, при яких важко визначити темну штору, роздвинути її та пройти під неї.	Не використовувати штори в зоні транзиту.	Обов'язково

			
Стіни у кабінеті №4	Шкідливий стан стін може погано відображатись на людях, які мають проблеми з диханням.	Важливо зробити ремонт стін, водостійкою фарбою захистити від підвищеної вологості, зробити якісну вентиляцію.	Обов'язково

			
Підлога у кабінеті №4	Ризик травмування для осіб, які пересуваються за допомогою милиць, тростин чи на підборах через дірки в ліноліумі.	Перекласти ліноліум на новий а шви обробити герметично або за допомогою профілів які будуть їх фіксувати до підлоги.	Обов'язково

			
Інформація, послуги, навігація			
Місце	Фото+проблема	Фото+рекомендація	Коментар
Центральний вхід до театру	<u>Складно або неможливо отримати інформацію.</u> Відсутня інформація про об'єкт, яка доступна різним категоріям користувачів простору.	Зробити інформаційну табличку простою мовою, контрастну, з дублікацією шрифтом Брайля.	Обов'язково




Коридор

Складно або неможливо отримати інформацію. Відсутні тактильні таблички біля входів у приміщення.

Зробити тактильні контрастні таблички з інформацією про приміщення.

			
Санвузол	<u>Складно або неможливо отримати інформацію.</u> Відсутні піктограми до санвузлів.	На дверях до санвузлів мають бути зрозумілі піктограми, які показують призначення даних приміщень. 	Обов'язково
Пожежна безпека			

Місце	Фото+проблема	Фото+рекомендація	Коментар
Коридори	Відсутня або не помітна кнопка запуску пожежної сигналізації. Вона має бути як аудіальної так і візуальної (світлова) дії попередження.	Необхідно зробити на висоті 1,5 м та розмістити на стіні, яка не перекривається дверним полотном чи іншим об'єктом.	Обов'язково
Коридори	Не всі двері відчиняються назовні, що є небезпекою та порушенням норм безпечної евакуації.	Всі двері мають відчинятись назовні.	Обов'язково
Коридори	Плани евакуації розміщені зависоко.	Необхідно зробити більш статичні (не на папері) схеми евакуації у коридорах на доступній висоті до 1,5 м.	Обов'язково

			
Коридори	Відсутні вогнегасники або їх не можна легко знайти.	Необхідно обладнати вогнегасниками у швидкому доступі з відповідним маркуванням піктограмою.	Обов'язково

			
--	--	---	--

Загальні рекомендації

Необхідно прибрати з транзитних шляхів проводи, вони створюють небезпеку для людей з ДЦП, тих хто пересувається на милицях і просто неуважних людей.

Всі вимикачі, пристрої мають бути на висоті 1-1,2 м. Вони мають бути контрастними до поверхні.

Всюди на листочках де описані зони необхідно додати піктограми, це важливо для людей які не вміють читати чи не можуть.

Загалом потрібно замінити 11 внутрішніх дверей та 1 чи 2 вхідні (якщо запасний вихід планується для ремонту). Головне що важливо це ширина проходу 90 см, відсутність поріжків, нажимна дверна ручка або ручка скоба.

Освітлення не має давати відблиски в очі, напрямок світла завжди має бути направлений на підлогу чи на стіну, тобто не на людину. Рекомендовано місцями додати розсіяні накладки або замінити на інші світильники,

місцями світильники треба додати.

Також рекомендовано відкрити підвальні вікна через прозоре накриття з вулиці та влаштування вентиляції на вікна через припливну вентиляцію. Для затінення використовувати достатньо ролетів з блекаутів.



https://bt.rozetka.com.ua/ua/63420075/p63420075/?gclid=Cj0KCQjwz6ShBhCMARIsAH9A0qUnp1nfLXWW4z1wG_hmAvHmJifz-e1zYrnNHSQSTYGUPHHD5V3-cbwaApFhEALw_wcB
<https://bigl.ua/ua/p1127545618-vikonnij-provitryuvach-new>



Зверніть увагу на маркування подіумів та те що сидіння відкидні і завдяки цьому не забирають транзитне місце для проходу.

Тифлокоментування робили вже у київських театрах, одну з фахівчинь яку рекомендували це Кіра Степанович <https://www.facebook.com/smilekeira>