

«Про стан благоустрою місць масового відпочинку населення на водних об'єктах та рекреаційних зонах Оболонського району м. Києва в літній період 2021 року. Соціально-гігієнічний моніторинг навколишнього середовища».

Водний басейн Оболонського району складають: річка Дніпро з затоками – Вовкувата, Собаче гирло, Наталка, Верблюжа, в урочищі Оболонь; 3 малі річки (Сирець, Горенка, Котурка); 3 струмки; 2 канали; 6 озер, 7 штучних водойм, 16 ставків, 6 джерел.

Більшість внутрішніх водойм району використовуються в рекреаційних цілях – купання, рибальства, крім того води р. Дніпро, використовуються для водопостачання на питні, господарські та промислові потреби міста.

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах (пляжі): озеро «Вербне» (вул. Приозерна) та ставок «Горащиха» на р. Котурка у Пущі-Водиці (7-ма лінія);

Зони відпочинку населення на водних об'єктах, де можливий відпочинок без купання: «Біла» (просп. Героїв Сталінграда), «Верхня» в затоці «Собаче Гирло» (на вул. Прирічна), «Наталка» (вул. Прирічна), озеро «Редьчине» (вул. Богатирська), «Міська» (Пуща-Водиця 4 лінія), «Карачун» (10-14 лінії у Пущі Водиці).

Працівниками відділу контролю за благоустроєм було проведено перевірку пляжів та місць масового відпочинку населення на території району на предмет виявлення недоліків з благоустроєм.

В ході проведення моніторингу були зафіксовані наступні недоліки:

Озеро Вербне – пляж «Вербний» по вулиці Приозерній – штучного походження, колишній кар'єр піску, використовується в рекреаційних цілях – на берегах озера розташовано пляж з відповідною інфраструктурою.

Виявлені недоліки:

- засмічення території залишками будівельних відходів;
- не вчасне вивезення сміття із контейнерів;
- недостатня кількість урн для сміття і як наслідок навали побутового сміття на прибережній зоні.

Пляж «Пуща Водиця» (ставок Горащиха на річці Котурка)

Виявлені недоліки:

- залишки від паління вогнищ на прибережній зоні ;
- берегова смуга розмита дощами;
- розміщення альтанок без дозвільної документації;
- повалені дерева;
- провалля в асфальтовому покритті;
- не покошена трава.

Зона відпочинку «Наталка» в затоці «Наталка»

- незадовільний технічний стан нижньої палуби набережної;
- незадовільне утримання прибережної зони затоки (сміття);
- сходи набережної в аварійному стані.

Зона відпочинку «Верхня» в затоці Собаче гирло – штучного походження, використовуються в рекреаційних цілях для відпочинку населення:

- засмічення території;
- занедбаний стан прибережної смуги;
- залишки, після розпалювання вогнищ;
- засмічення території побутовими відходами;
- несвоєчасне вивезення сміття із контейнерів;
- виявлено пошкоджені дерева на прибережній території;
- лави для сидіння в не задовільному стані;
- відсутні урни для сміття.

Зона відпочинку «Редьчина» на озері Редькине (Міністерка) – штучного походження, колишній кар'єр піску, використовується в рекреаційних цілях.

Виявлені недоліки:

- прибережна зона у незадовільному стані;
- залишки згарищ;
- засмічення водойми та прибережної зони побутовими відходами;
- альтанки та прилегла територія не вчасно прибирається від сміття;
- відсутня достатня кількість урн для сміття.

Водойми системи каскаду озер Опечень – штучно створені, не рекомендовані до купання.

Система водойм, розташована у західній частині району Оболонь, передбачена для акумуляції дощового, талого та підземного стоку нагірної частини міста у процесі проходження високих паводків на р. Дніпро та служать для пониження рівня ґрунтових вод на прилеглій території. Водойми системи з'єднані перепускними трубами і є відкритими водостоками, які приймають дощові зливні води з трьох районів м. Києва – Подільського, Шевченківського, Оболонського районів.

На прибережній смузі технічних озер Опечень виявлено:

- незадовільний санітарно-технічний стан території;
- засмічення прилеглої території побутовими відходами після пікніків;
- залишки, після розпалювання вогнищ;
- піна, каламутна вода, сміття у перепускних каналах та водостоках;
- навали побутового сміття.

Озеро Кирилівське - виявлені недоліки:

- прибережна смуга заросла водною рослинністю;
- сміття на прибережній зоні;
- пошкоджені повалені дерева;
- поламані лави для сидіння, урни.

Всі недоліки, виявлені працівниками відділу контролю за благоустроєм та збереженням природного середовища, будуть направлені на електронну адресу КП «Плесо», для вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Головне завдання 2021 році забезпечити безпеку, комфорт та чистоту пляжів та зон відпочинку, своєчасне та постійне виконання комплексу заходів по забезпеченню належної екологічної, санітарної та протиепідеміологічної ситуації на водних об'єктах Оболонського району. Забезпечити прибирання та вивіз сміття з Оболонської набережної до 8-00 години щоденно протягом літнього сезону відпочинку.

Розраховуємо на взаєморозуміння та співпрацю з комунальним підприємством «Плесо».

Одночасно інформуємо, що Оболонська райдержадміністрація звернулася листом до начальника Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції щодо посилення патрулювання з метою забезпечення громадського порядку в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва.